

103/A12



Prot. n. 102/EMA
del 26.08.2022

Alla Giunta Regionale della Campania
UOD Autorizzazioni Ambientali - Salerno
Pec.: uod.501709@pec.regione.campania.it

e, p.c.
Al sig. Sindaco del Comune di Salerno
Pec: protocollo@pec.comune.salerno.it

All'ASL Salerno
Dipartimento di Prevenzione
Pec: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it

alla Provincia di Salerno
Pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno
Pec: ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0422422 29/08/2022 10,07

Mitt. : ARPAC SALERNO

Ass. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5.18. Fascicolo : 6 del 2022




Oggetto: Verifica di Ottemperanza c/o Impianto Fonderie Pisano & C. Spa ubicato alla via dei Greci 144 del Comune di Salerno. Trasmissione Verbale di sopralluogo del 26.08.2022. Riscontro nota GRC Salerno prot. n. 377130 del 20.07.2022

In riferimento all'oggetto, nel trasmettere il Verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 26.08.2022, si comunica che questa Agenzia effettuerà ulteriori controlli alla ripresa dell'attività fusoria da parte della ditta di qua.

Il Dirigente UOQ Area Territoriale
dott.ssa Lucia D'Arienzo

Il Direttore a.i. del Dipartimento
dott.ssa Elina Antonia Barricella



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638

Da "Dipartimento Salerno" <arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it>
"uod.501709@pec.regione.campania.it" <uod.501709@pec.regione.campania.it>,
"protocollo@pec.comune.salerno.it" <protocollo@pec.comune.salerno.it>,
A "dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it" <dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it>,
"archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it" <archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it>,
"ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it" <ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it>
"c.marro@arpacampania.it" <c.marro@arpacampania.it>, "s.sorvino@arpacampania.it"
Cc <s.sorvino@arpacampania.it>, "e.barricella@arpacampania.it" <e.barricella@arpacampania.it>,
"l.dariento@arpacampania.it" <l.dariento@arpacampania.it>
Data venerdì 26 agosto 2022 - 16:24

Verifica di ottemperanza c/o presso Impianto Fonderie Pisano & C. spa ubicato alla Via dei greci 144 del Comune di Salerno. Trasmissione verbale di sopralluogo del 26.08.2022. Riscontro nota GRC Salerno prot. n. 377130 del 20.07.2022

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n.102/EM1 del 26 agosto 2022, di pari oggetto.
Dipartimento provinciale ARPAC Salerno

Allegato(i)

doc07286420220826153208.pdf.p7m (175 Kb)
doc07286320220826153114.pdf (1220 Kb)



prot. n. 101/EHO del 26/08/22

VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 26.08.2022

Verifica Di Ottemperanza

Ditta Fonderie Pisano & C. con Impianto sito in Via Dei Greci 144 del Comune Di Salerno

Vista la nota della GRC prot nr 377130 del 20/07/2022, con la quale, nel diffidare la Soc Fonderie Pisano & C. "ad eliminare tutte le criticità rilevate dall'ARPAC in sede di ispezione" di cui alla nota ARPAC prot nr 44282 del 18/07/2022, invitava la scrivente Agenzia a verificare l'avvenuta osservanza della predetta diffida, trascorsi i tempi assegnati;

Preso atto della seguente documentazione trasmessa dalla ditta interessata a riscontro della diffida della GRC innanzi citata:

- nota del 21/07/2022, con la quale la ditta trasmette chiarimenti e comunicazione interventi tecnico-gestionali messi in atto;
- nota del 09.08.2022, con la quale si confermava "di aver predisposto ed attuato tutti gli interventi tecnici, organizzativi, e gestionale finalizzati a rimuovere le criticità segnalate, conclusesi entro il termine temporale imposto",

In data 26.08.2022, i sottoscritti tecnici ARPAC:

- dott.ssa Elina Antonia Barricella, Direttore Provinciale a.i. Dip Sa;
- dott.ssa Lucia D'Arienzo, Dirigente UOC Area Territoriale Dip Sa;
- ing. Raffaella Attianese, dott. Berniero Gallotta e arch. Lucia Coppola afferente all'UOC AT SA;
- dott. Francesco Pengue e Calogero Galletto, afferenti all'UOC AT BN,

si sono recati presso l'impianto della ditta Fonderie Pisano & C. Spa, sito alla via dei Greci 144 del Comune di Salerno, al fine di verificare l'avvenuta ottemperanza della diffida emessa dalla GRC innanzi citata.

In loco sono stati ricevuti dall'Ing. Ciro Pisano, in qualità di amministratore, che, reso edotto della finalità del sopralluogo, comunica il fermo dell'attività fusoria per le ferie estive dal 03.08.2022.

I tecnici ARPAC, effettuano un sopralluogo per le aree dell'impianto con particolare riferimento all'area di carico dei cubilotti, ove era stata evidenziata una dispersione non controllata di emissioni in atmosfera, provocata dalla tardata chiusura delle paratie installate sulle porte di carico di entrambi i forni, riscontrando:

1. in loco sono in corso esclusivamente attività di manutenzione impianto;
2. si è provveduto alla verifica degli interventi attuati dalla ditta ed elencati nella nota di cui sopra (manutenzione e miglioramento dei sistemi di controllo in automatico, compreso segnalatore audiovisivo).

In particolare, in riferimento a quanto certificato dalla ditta con la precitata nota, e più precisamente:

- sostituzione delle spallette del forno a cubilotto e del tunnel di carico;
- miglioramento delle performance delle paratie di chiusura sia in termini di ulteriore confinamento sia in termini di miglioramento delle prestazioni pneumatiche;
- controllo di tutti i presidi di confinamento in dotazione al forno a cubilotto,

si rappresenta:

- la ditta dichiara di aver già provveduto ad elaborare l'aggiornamento dell'Istruzione Operativa e la conseguente formazione degli operatori di reparto. La ditta si impegna a trasmettere ad ARPAC evidenze documentali in merito;
- si è preso atto dell'installazione del sistema temporizzato visivo ed acustico inerente l'apertura e la chiusura delle porte di carico del forno.



- In riferimento alla sostituzione delle spallette del forno a cubilotto e del tunnel di carico si è constatato quanto segue:
 - sul cubilotto lato Avellino sono stati eseguiti interventi di riparazione delle porte esistenti ed interventi di riparazione dei mattoni interni delle pareti laterali (spallette) e del tunnel di carico;
 - sul cubilotto lato Salerno sono state installate nuove porte di chiusura del forno e sostituite le spallette laterali ed il rifacimento del tunnel di carico.

Per quanto riguarda il miglioramento delle performance delle paratie di chiusura sia in termini di ulteriore confinamento sia in termini di miglioramento delle prestazioni pneumatiche, ed in generale di tutti gli interventi messi in opera, si rimanda la verifica ad impianto attivo.

Per completezza di informazioni, relativamente alle criticità evidenziate in riferimento alle acque reflue, ovvero mancato monitoraggio del parametro Cobalto nello scarico S2, si evidenzia che la ditta ha provveduto, con la nota del 21.07.2022, a fornire i chiarimenti dovuti corredati da evidenze documentali.

In sede di sopralluogo è stato redatto rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

I tecnici ARPAC

dott.ssa Elina Antonia Barricella

dott.ssa Lucia D'Arienzo

ing. Raffaella Attianese

arch. Lucia Coppola

dott. Berniero Gallotta

dott. Francesco Pengue


geom. Calogero Galletto

La Parte)

ing. Ciro Pisano




Rilievo Fotografico del 26.08.2022
Ditta Pisano & C.
Via Dei Greci, Salerno



[Handwritten signatures]

Cubilotto Lato Avellino






Cubilotto Lato Salerno

[Handwritten signatures and initials]

Cubilotto Lato Salerno



[Handwritten signatures and initials]

