



Dipartimento Provinciale Salerno

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0450660 14/09/2022 14,58

Mitt. : ARPAC SALERNO

Ass. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5.18. Fascicolo : 8 del 2022



Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno
PEC: uod.501709@pec.regione.campania.it

Al Comune di Salerno
PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it


All'ASL Salerno
Dipartimento di Prevenzione
PEC: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it

e.p.c. Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno
PEC: ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

**OGGETTO: Ditta Fonderie Pisano & C – Impianto sito in via Dei Greci , 144 del
Comune di Salerno.
Verifica di Ottemperanza
(Rif. nota GRC UOD Salerno prot. n. 377130 del 20/07/2022)
Riscontro**

In riscontro alla nota della Giunta Regionale della Campania UOD di Salerno,
prot. n. 377130 del 20/7/2022, si trasmette in allegato, la relazione tecnica, relativa
alla verifica di ottemperanza effettuata nei giorni 26/08/2022 e 07 e 08 Settembre 2022,
presso l'impianto delle Fonderie Pisano sita in Via Dei Geci, 144 del Comune di Salerno.

Il Direttore a.i. del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA



Da "Dipartimento Salerno" <arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it>
"uod.501709@pec.regione.campania.it" <uod.501709@pec.regione.campania.it>,
A "protocollo@pec.comune.salerno.it" <protocollo@pec.comune.salerno.it>,
"dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it" <dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it>
Cc "ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it" <ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it>
Data mercoledì 14 settembre 2022 - 14:50

DITTA FONDERIE PISANO .VERIFICA OTTEMPERANZA

SI TRASMETTE IN ALLEGATO NOTA PROT.691/EM/U DEL 14092022

Allegato(i)

doc07452820220914131144.pdf (2012 Kb)



**Oggetto: Ditta Fonderie Pisano & C_ Impianto sito in Via Dei Greci 144 del Comune Di Salerno.
Verifica Di Ottemperanza_ Riscontro nota GRC UOD Salerno prot. n. 377130 del 20/07/2022.**

In riferimento all'oggetto si premette:

- In data 01/07/2022 tecnici afferenti allo scrivente dipartimento ARPAC, a seguito di vari esposti inerenti la segnalazione di odori molesti e presenza di fumi, provenienti dall'impianto delle fonderie Pisano, pervenuti al Dipartimento di Salerno e su richiesta della GRC si sono recati presso lo stabilimento innanzi citato, sito in via dei Greci del Comune di Salerno riscontrando "odori tipici della lavorazione e presenza di fumi provenienti dall'area di carico dei forni cubilotti, visibile anche dalla piazzola dell'autostrada" (vedi nota ARPAC prot. n. 44282 del 18/07/2022);
- La GRC, con la nota prot. n. 377130 del 20/07/2022, diffidava la Soc Fonderie Pisano & C. "ad eliminare tutte le criticità rilevate dall'ARPAC in sede di ispezione del 01.07.2022" di cui alla nota ARPAC prot nr 44282 del 18/07/2022, ed invitava la scrivente Agenzia a verificare l'avvenuta osservanza della predetta diffida, trascorsi i tempi assegnati;
- La ditta interessata, a riscontro della diffida della GRC innanzi citata:
 - con nota del 21/07/2022, formulava chiarimenti e comunicava gli interventi tecnico-gestionali messi in atto;
 - nota del 09.08.2022, confermava "di aver predisposto ed attuato tutti gli interventi tecnici, organizzativi, e gestionale finalizzati a rimuovere le criticità segnalate, conclusesi entro il termine temporale imposto";
- In data 26.08.2022, lo scrivente Dipartimento ha effettuato un sopralluogo presso il sito in questione al fine di evadere quanto richiesto dall'A.C., rimandando la conclusione delle verifiche ad attività fusoria attiva (cfr. verbale di sopralluogo del 26.08.2022 già agli atti dell'A.C.).

Tanto premesso, in riferimento alla ulteriore nota della GRC Salerno prot. n. 439146 del 07.09.2022, acquisita agli atti di ARPAC con prot. n. 472/EM/E del 08.09.2022, con la quale si richiedeva alla scrivente Agenzia "di predisporre un sopralluogo a verificare l'ottemperanza della menzionata diffida", si rappresenta che questo Dipartimento nei giorni 07 e 08 settembre 2022 ha completato le attività di verifica richieste.

I controlli espletati hanno evidenziato l'avvenuta ottemperanza della diffida de qua.

In particolare si evidenzia:

1. Relativamente al punto 1 della diffida, la ditta con nota del 21.07.2022 ha trasmesso i rapporti di prova revisionati, relativi ai mesi di novembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022 e aprile 2022 inserendo anche il parametro cobalto che come dichiarato dalla stessa "era stato analizzato e non riportato";
2. Relativamente al punto 2 della diffida, al fine della risoluzione della problematica inerenti la fuoriuscita di fumi, la ditta ha messo in atto:
 - interventi gestionali, consistenti in revisione del manuale "Istruzione Operativa" che regola l'attività di preparazione cariche e di caricamento del forno, aggiornando conseguentemente la formazione degli operatori di reparto (prot. ARPAC n. 170/EM/E del 30/08/2022);
 - interventi tecnici consistenti in:
 - ✓ installazione di un sistema di allarme temporizzato relativo al sistema di apertura e chiusure delle porte di carico del forno;
 - ✓ interventi di riparazione delle porte esistenti ed interventi di riparazione dei mattoni interni delle pareti laterali (spallette) e del tunnel di carico sul cubilotto lato Avellino;
 - ✓ installazione di nuove porte di chiusura del forno e sostituite delle spallette laterali e rifacimento del tunnel di carico per il cubilotto lato Salerno.

Inoltre, nell'ambito delle verifiche effettuate in data 07/09/2022 (cubilotto attivo lato Avellino) ed in data 08/09/2022 (cubilotto attivo lato Salerno) i tecnici ARPAC intervenuti, hanno effettuato un sopralluogo per le aree dell'impianto con particolare riferimento all'area di carico dei cubilotti, senza riscontrare la presenza di fuoriuscita di fumi. In particolare si è preso atto della regolare apertura e chiusura dei portelloni del forno cubilotto durante le operazioni di carico dello stesso.



Per completezza di informazioni, si comunica che nel corso delle verifiche di cui al punto precedente, sono stati effettuati campionamenti delle emissioni al camino E1, i cui risultati saranno trasmessi agli Enti interessati appena disponibili.

Allegati:

- Verbale di sopralluogo del 07/09/2022
- Verbale di sopralluogo del 08/09/2022

I tecnici intervenuti:

ing. Raffaella Attianese

arch. Lucia Coppola

Il Direttore a.i. del Dipartimento di Salerno
dott.ssa Elina Antonia Barricella

Il Dirigente UOC Area Territoriale
dott.ssa Lucia D'Arienzo



VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 07.09.2022

-Verifica Di Ottemperanza-

Ditta Fonderie Pisano & C. con Impianto sito in Via Dei Greci 144 del Comune Di Salerno

Vista la nota della GRC prot nr 377130 del 20/07/2022, con la quale, nel diffidare la Soc Fonderie Pisano & C. "ad eliminare tutte le criticità rilevate dall'ARPAC in sede di ispezione" di cui alla nota ARPAC prot nr 44282 del 18/07/2022, invitava la scrivente Agenzia a verificare l'avvenuta osservanza della predetta diffida, trascorsi i tempi assegnati;

Preso atto della seguente documentazione trasmessa dalla ditta interessata a riscontro della diffida della GRC innanzi citata:

- nota del 21/07/2022, con la quale la ditta trasmette chiarimenti e comunicazione interventi tecnico-gestionali messi in atto;
- nota del 09.08.2022, con la quale si confermava "di aver predisposto ed attuato tutti gli interventi tecnici, organizzativi, e gestionale finalizzati a rimuovere le criticità segnalate, conclusesi entro il termine temporale imposto",

Considerata anche la nota delle Fonderie Pisano datata 02.09.2022, con la quale dichiarano, "facendo seguito alla già trasmessa Pec del 11.08.2022", "di aver predisposto tutti gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali necessari a rimuovere le cause delle violazioni segnalate nella nota ARPAC- Dipartimento di Salerno prot. Nr. 44282/2022 del 18/07/2022",

a prosieguo dell'attività espletata dai tecnici ARPAC in data 26.08.2022, in data 07.09.2022, alle ore 7.00, i sottoscritti tecnici ARPAC:

- dott.ssa Lucia D'Arienzo, Dirigente UOC Area Territoriale Dip Sa;
- ing. Raffaella Attianese, arch. Lucia Coppola, AT Giuseppe Valvo afferenti all'UOC AT SA;

Si sono recati presso l'impianto della ditta Fonderie Pisano & C. Spa, sito alla via dei Greci 144 del Comune di Salerno, al fine di verificare l'avvenuta ottemperanza della diffida emessa dalla GRC innanzi citata.

In loco ricevuti dall'Ing. Domenico Ercolino, in qualità di impiegato della Ditta, prendono atto che l'attività è in esercizio, in particolare sono attive le seguenti fasi: fusione (forno cubilotto lato Avellino/M2), sabbatura, animisteria, sbavatura, officina, verniciatura e manutenzioni ordinarie.

I tecnici ARPAC, hanno effettuato un sopralluogo per le aree dell'impianto con particolare riferimento all'area di carico dei cubilotti, assistendo alle operazioni in atto, senza riscontrare la presenza di fuoriuscita di fumi.

Alle ore 9.30 circa, sono intervenuti la dr.ssa Elina Antonia Barricella direttore a.i del Dipartimento Provinciale di Salerno, ed i tecnici dott. Francesco Pengue e geom. Calogero Galletto, afferenti all'UOC AT BN. I presenti hanno effettuato una ulteriore verifica delle aree di carico del cubilotto, riscontrando la permanenza delle medesime condizioni.

Successivamente i tecnici dott. Francesco Pengue, geom. Calogero Galletto, Giuseppe Valvo, hanno proceduto al prelievo delle emissioni in atmosfera al camino E1, come da verbale di campionamento n. GV-FP-GC-07092022-01.

Si chiede alla Ditta di trasmettere, con l'urgenza del caso, relativamente ai mesi di Agosto e Settembre, la seguente documentazione:

- Giornate di lavorazione con indicazione delle fasi attive e forno interessato dalla fusione;
- quantitativi di materie prime lavorate giornalmente e prodotti finiti;
- report giornaliero SME.

Inoltre, si chiede la trasmissione del calendario attività programmate mese corrente per ciascun cubilotto.

In sede di sopralluogo è stato redatto rilievo fotografico dello stato dei luoghi di cui si allega stralcio.

Ci si riserva di effettuare ulteriore sopralluogo al fine di verificare l'efficienza degli interventi gli interventi messi in opera, per il forno cubilotto lato Salerno/M1.

I tecnici ARPAC

dott.ssa Elina Antonia Barricella

dott.ssa Lucia D'Arienzo

ing. Raffaella Attianese

arch. Lucia Coppola

dott. Francesco Pengue

geom. Calogero Galletto



AT Giuseppe Valvo

La Parte

ing. Domenico Ercolino



Rilievo Fotografico del 07.09.2022
Ditta Pisano & C.
Via Dei Greci, Salerno



[Handwritten signatures]



[Handwritten signatures and initials]



VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 08.09.2022

-Verifica Di Ottemperanza-

Ditta Fonderie Pisano & C. con Impianto sito in Via Dei Greci 144 del Comune Di Salerno

Vista la nota della GRC prot nr 377130 del 20/07/2022, con la quale, nel diffidare la Soc Fonderie Pisano & C. "ad eliminare tutte le criticità rilevate dall'ARPAC in sede di ispezione" di cui alla nota ARPAC prot nr 44282 del 18/07/2022, invitava la scrivente Agenzia a verificare l'avvenuta osservanza della predetta diffida, trascorsi i tempi assegnati;

Preso atto della seguente documentazione trasmessa dalla ditta interessata a riscontro della diffida della GRC innanzi citata:

- nota del 21/07/2022, con la quale la ditta trasmette chiarimenti e comunicazione interventi tecnico-gestionali messi in atto;
- nota del 09.08.2022, con la quale si confermava "di aver predisposto ed attuato tutti gli interventi tecnici, organizzativi, e gestionale finalizzati a rimuovere le criticità segnalate, conclusesi entro il termine temporale imposto";

Considerata anche la nota delle Fonderie Pisano datata 02.09.2022, con la quale dichiarano, "facendo seguito alla già trasmessa Pec del 11.08.2022", "di aver predisposto tutti gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali necessari a rimuovere le cause delle violazioni segnalate nella nota ARPAC- Dipartimento di Salerno prot. Nr. 44282/2022 del 18/07/2022";

a prosieguo dell'attività espletata dai tecnici ARPAC in data in data 07.09.2022, il giorno 08.09.2022, alle ore 7.00, i sottoscritti tecnici ARPAC:

- dott.ssa Lucia D'Arienzo, Dirigente UOC Area Territoriale Dip Sa;
- ing. Raffaella Attianese, arch. Lucia Coppola tecnici dell'At di Salerno;

si sono recati presso l'impianto della ditta Fonderie Pisano & C. Spa, sito alla via dei Greci 144 del Comune di Salerno, al fine di verificare l'avvenuta ottemperanza della diffida emessa dalla GRC innanzi citata.

In loco ricevuti dall'Ing. Domenico Ercolino, in qualità di impiegato della Ditta, prendono atto che l'attività è in esercizio, in particolare sono attive le seguenti fasi: fusione (forno cubilotto lato Salerno/M1), sabbiatura, animisteria, sbavatura, officina, verniciatura e manutenzioni ordinarie.

I tecnici ARPAC, hanno effettuato un sopralluogo per le aree dell'impianto con particolare riferimento all'area di carico dei cubilotti, assistendo alle operazioni in atto, senza riscontrare la presenza di fuoriuscita di fumi.

In particolare si è preso atto della regolare apertura e chiusura dei portelloni del forno cubilotto durante le operazioni di carico dello stesso.

Si chiede la trasmissione:

- del report giornaliero SME
- del programma carico cubilotto relativo alla produzione dei giorni 07.09.2022 ed 08.09.2022.

Si dà atto che nella giornata odierna i tecnici incaricati, effettueranno ulteriori campionamenti di emissioni in atmosfera.

I tecnici ARPAC

dott.ssa Lucia D'Arienzo

ing. Raffaella Attianese



arch. Lucia Coppola

La Parte


ing. Domenico Ercolino



Rilievo Fotografico del 08.09.2022
Ditta Pisano & C.
Via Dei Greci, Salerno



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Handwritten signatures and initials.