

# ECOCLIMA S.r.l.

Via Pisani, 18 - 80126 Napoli  
 Capitale sociale Euro 46.481,12 interamente versato  
 C.C.I.A.A. NAPOLI n. 492001 REG. TRIB. NAPOLI n. 6895/91  
 C.F. / P. IVA 06476370637  
 Tel. 081 - 5880257 - Fax 5880259

# BOLLA ESECUZIONE LAVORO

da citare sempre nella corrispondenza

NUMERO

□ □ □ □ □ □

DEL

□ □ □ □ □ □

Cliente .....  
 Via .....  
 Cap. .... Loc. .... Prov. (.....)

intervento richiesto da .....  
 il ..... / ..... / ..... riferimento .....  
 Motivo della richiesta .....

**Tipo di intervento**

Intervento programmato di manutenzione ordinaria.  
 Intervento su chiamata con contratto di manutenzione.  
 Intervento su chiamata senza contratto di manutenzione.

Intervento di manutenzione straordinaria con contratto di manutenzione.  
 Intervento di manutenzione straordinaria senza contratto di manutenzione.  
 Collaudo.  
 Altro .....

Difettosità riscontrata .....

Descrizione dei lavori eseguiti .....

Giorno	Tecnico	Operai	Orario di lavoro		Ore di viaggio and. e rit.	Km. percorsi	Mezzo usato per il viaggio
			Mattino dalle	Pomeriggio alle			
25/04	1	1	11:00	12:30	5	5	

Materiali impiegati .....

Collaudo .....

Osservazioni del Cliente .....

**SILGAN WHITE CAP ITALIA S.r.l.**  
 VIA BOSCO FILI II  
 84091 BATTIPAGLIA (SA)  
 Nominativo in carica: .....  
 COD. FISC. e P. IVA .....

Firma del tecnico  
 [Firma]

Timbro e firma per conferma di quanto sopra  
 [Firma]

[Firma]



Azienda con sistema  
di gestione qualità



Loc. Spedale 10/B52018 Castel San Niccolò (AR) Italy Tel 0575  
/ 50111 Fax 0575 / 501200 http://www.wigam.com

**RAPPORTO DI TARATURA N°**

**214/17/452/39**

**CALIBRATION REPORT N°**

Secondo il DLGS 147/2006 rif.(CE) n.842/2006- (CE) 1516/2007  
Calibration report in compliance DLGS 147/2006 rif.(CE) n.842/2006 - (CE) 1516/2007

<b>Data di compilazione</b> Issued ate	<b>24/04/2014</b>
<b>Data di scadenza</b> Expireing date	<b>30/04/2015</b>
<b>Cliente 1</b> Customer 1	<b>STAR. IT s.r.l.</b>
<b>Destinatario</b> Addressee	<b>ECOCLIMA s.r.l.</b>

**Caratteristiche Tecniche:**

Technical Features:

<b>Marca Cercafughe</b> Manufacturer of leak detector:	<b>WIGAM S.p.A.</b>
<b>Modello Cercafughe</b> Model of leak detector	<b>SRL2K7</b>
<b>Numero di Serie</b> Serial Number	<b>n°110088</b>
<b>Tecnologia sensore</b> Type of sensor	<b>Infrarossi</b> Infrared
<b>Tipo di cercafughe</b> Type of leak detector	<b>Indicatore</b> Pointer
<b>Tipologia di gas rilevato</b> Type of fluid detected	<b>HCFC, HFC, CFC e miscele</b> HCFC, HFC, CFC and blends
<b>Soglia di sensibilità</b> Ultimate Sensitivity	<b>≥ 4.3 g/anno</b> ≥ 4.3 g/year
<b>Tempo minimo di intervento</b> Response Time	<b>Inferiore a 1s</b> below 1 s
<b>Tempo di reset</b> Reset Time	<b>3 s</b>

*Strumento Campione / Reference instrument*

<b>R134 CALIBRATED LEAK</b>	<b>Matricola n° serial n° PF1208064</b>	<b>Temp. Collaudo 22°C</b> <b>Test Temp.</b>
-----------------------------	---	---

Le prove sono state effettuate presso lo stabilimento della Wigam e in condizioni di temperatura controllata facendo riferimento all'istruzione di taratura strumenti IS/370

The test were made in the place of use and under controlled temperature conditions referring to the instruments calibration instruction IS/370

<b>In tolleranza</b> In tolerance	<b>SI</b> YES <b>X</b>	<b>NO</b> NO	<b>Collaudatore</b> Inspector	<b>Luciano Fabbri</b> <i>Luciano Fabbri</i>	<b>Num. Rapporto</b> Report number 214/17/452/39
--------------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------------------	--	--