



WBO Italcables

Società cooperativa

**WBO ITALCABLES SOCIETA'
COOPERATIVA**

Sede legale: Viale A. Gramsci, 13- 80122 Napoli
Sede operativa: SS 87 Km 16460 snc - 80023 CAIVANO

**REGIONE CAMPANIA
Provincia Di Napoli
Comune di CAIVANO**

**ISTANZA DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e smi

**SCHEDA P -ALLEGATO1-WBO-Carta topog.
progr. regionale**

Arch. Carmine Ammirati
Ing. Claudia Donnarumma

I
TECNICI

CARMINE
AMMIRATI
N. 12277

Dottore Magistrale in Ingegneria
CLAUDIA DONNARUMMA
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE,
INDUSTRIALE, DELL'INFORMAZIONE
- SEZIONE A -
N° ISCRIZIONE:
21243

DATA

Agosto 2022

COMUNE DI CAIVANO
UFFICIO PROTOCOLLO
8 LUG 2001
N. 12707

REGIONE CAMPANIA


CARTA TOPOGRAFICA PROGRAMMATICA REGIONALE

TAV. N. 23 - NAPOLI (QUADRANTE 184-I)

Scala 1: 25.000
1000m 500m 0 2km

CARTOGRAFIA PROGRAMMATICA REGIONALE ALLA SCALA DI 1:25.000 ALLESTITA PER «QUADRANTI» ED ESEGUITA IN CONFORMITÀ DEL «PROGRAMMA QUADRO CARTOGRAFICO REGIONALE» APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA CON DELIBERAZIONE N. 4665 DEL 26-05-1980

QUADRO DI UNIONE DEGLI ALLESTIMENTI CARTOGRAFICI ALLA SCALA DI 1:25.000



Coordinate geografiche riferite all'Ellissoide Internazionale orientato a Roma (M. Mario)

Il reticolato chilometrico sistema Gauss-Boaga fuso est è indicato nella cornice della carta con il segno convenzionale —



Area Provincia di Caserta - Levata 1985 - (esecuzione: S.T.R. - Napoli)



Area Cilento e Valle del Sele - Levata 1989 - (esecuzione: S.T.R. - Napoli)

LEGENDA



(Rosso)

Aree a rischio idraulico molto elevato/elevato



(Giallo)

Aree a rischio idraulico medio/moderato



(Verde)

Aree a rischio idraulico moderato



Aste montane incise con punti di possibile crisi per piene repentine/colate detritiche o di fango/alluvioni di conoide



Limite del Bacino Nord-Occidentale



Limite di Bacino



Asta fluviale



Bacino della rete fognaria della città di Napoli

N.B. Le sezioni in corrispondenza dei manufatti di attraversamento degli alvei sono da considerare possibili punti di crisi per rigurgito idraulico

SEGNI CONVENZIONALI

